

Велокомпьютер SunDing SD-576A(B)

СПИСОК ФУНКЦИЙ

- "SPD" Текущая скорость
 - "ODO" Одометр (0-9999км)
 - "DST" Дистанция текущей поездки
 - "MXS" Максимальная скорость
 - "AVS" ("AVE") Средняя скорость
 - "TTM" Общее время в пути
 - "TM" Время движения для текущей поездки
 - "RAT" Общее время для текущей поездки
 - "CLK" Часы (12H/24H)
 - "SW" Секундомер
 - "TH" Температура
 - "TM UP" TRIP TIME UP
 - "TM DN" TRIP TIME DOWN
 - "TRIP UP" TRIP DISTANCE UP
 - "TRIP DN" TRIP DISTANCE DOWN
 - Сравнение текущей скорости со средней
- К сожалению, в инструкции нет подробного описания для функций TM UP (DOWN) и TRIP UP (DOWN) и их назначение мне до конца не ясно.**


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ



УСТАНОВКА НА ВЕЛОСИПЕД



Установка датчика



УПРАВЛЕНИЕ



Переключение режимов

При включении, компьютер переключается в режим отображения параметров AVS (AVE), часов, TM/RAT (показывается погрешность) * и DST. Нажатие кнопки MODE поочередно переключает компьютер между основным режимом, режимом отображения TM UP/DOWN, TRIP UP/DOWN и режимом дополнительной информации о поездке, где отображаются параметры MXS, TTM *, температура и показания одометра.

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ



ОТБРАЖЕНИЕ TRIP UP/DOWN



ДОП. ИНФОРМАЦИЯ



*Возможно, что в разных партиях этих компьютеров параметры TTM и RAT отображаются в разных режимах отображения.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Во время езды, значение текущей скорости (SPD) отображает 0.00.

Возможно, расстояние между датчиком и магнитом слишком велико или компьютер не до конца установлен в монтажную колодку. Проверьте расстояние между магнитом и датчиком и убедитесь, что компьютер установлен до упора и контакты в монтажной колодке чистые.

Для беспроводных моделей, убедитесь, что расстояние от передатчика для компьютера не превышает 80 см. Так же проверьте состояние батареи и передатчика и, в случае разряда, замените ее новой.

2. Неправильные значения на экране.

Произведите сброс значений текущей поездки или, если проблема не исчезла, запишите значения ODO и TTM и произведите сброс компьютера. Для этого вытащите батарею на 10 сек. и затем, вновь установите ее на место, соблюдая полярность.

3. Экран покречнел.

Компьютер слишком долго находился на открытом солнце или при высокой температуре. Поместите компьютер в прохладное место (в тень).

4. Изображение на экране тусклое.

Проверьте контакты и напряжение батареи и, в случае разряда, замените ее новой.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Установка единиц измерения температуры (C/F)

В основном окне зажмите кнопку SET на 3 сек. чтобы перейти в режим установок. В режиме установки TH (мигает значок С или F), переключите кнопкой UP на нужное значение и затем нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбор и перейти к следующему пункту.

Установка времени и режима 12 или 24 ч.

Нажмите кнопку UP, чтобы изменить режим отображения времени (12/24), а затем нажмите SET, для перехода к установке текущего времени.

Установите текущее значение часов, минут и секунд, нажимая кнопку UP (устанавливаемое значение становится на экране мигает), подтверждая установку каждого значения нажатием кнопки SET.

Установка размера колеса и единиц измерения расстояния и скорости (Km/Mile и CR./CM.)

В этом режиме вам необходимо установить окружность колеса из прилагаемой таблицы размеров. Установка значений (мигающая цифра) осуществляется кнопкой UP, а переход к следующему пункту - кнопкой SET.

После установки окружности колеса вам будет предложено установить единицы измерения скорости и расстояний (километры или мили). Выберите нужное значение кнопкой UP и подтвердите установку кнопкой SET.

Установка значений одометра и общего времени движения.

При замене батареи все значения компьютера сбрасываются, а потому, если вы хотите сохранить ваши предыдущие значения одометра, перед изъятием батареи вам необходимо записать значения параметров ODO и TTM.

Установите значения для параметра ODO кнопкой UP, переключая устанавливаемые ячейки (мигают) кнопкой SET. Затем аналогичным образом установите значения для параметра TTM.

!!! В оригинальной инструкции указано, что параметр RAT также возможно задать в меню установок, но в моем экземпляре такой функции нет и она не является кумулятивной. Если в вашем компьютере такая возможность предусмотрена, то процесс установки ее скорее всего не отличается от предыдущих!!!

Установка значений для параметров TM UP(DOWN) и TRIP UP(DOWN).

!!! К сожалению мне так и не удалось разобраться с этими функциями, а потому я привожу максимально достоверный перевод из оригинальной инструкции!!!

Для установки значений TM UP (DOWN), в режиме отображения значений TMUP & TRIPUP, удерживайте кнопку SET около 3 секунд. Установив кнопкой UP нужное значение, переключитесь к следующей цифре кнопкой SET.

Аналогичным образом выставьте значения для TRIP UP.

По умолчанию значение TRIP UP равно 000,0 и может принимать значения от 0 до 999,9 км./мили, а параметр TM UP установлен в 00:00:00 (с диапазоном 0-99:59:59 часов).

Для установки значений TM DOWN и TRIP DOWN, в режиме отображения TM и TRIP нажмите однократно кнопку SET (надпись UP сменится на DOWN), а затем закройте на 3 сек. кнопку SET. Значения параметров выставляйте аналогично установке из предыдущего пункта.

!!! В оригинальной инструкции процесс установки TM DOWN и TRIP DOWNписан иначе, так как я описываю как он осуществляется у меня. Возможно, что на других версиях, оно настраивается по другому алгоритму!!!

Сброс значений для текущей поездки.

Для сброса текущей поездки необходимо в любом из режимов отображения зажать кнопку UP на 3 секунды. В результате все параметры кроме ODO и TTM будут обнулены, а таймер RAT остановлен.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Текущая скорость (SPD).

Во время вращения колеса отображает текущую скорость движения (макс. значение 99,9 км/мили/ч.).

Сравнение скорости движения со средней скоростью за поездку.

Если текущая скорость выше средней, рядом с показателем SPD мигает стрелка вверх, а если ниже - стрелка вниз.

Общее пройденное расстояние (ODO).

Общий пробег на данном компьютере. Отсчет начинается с момента получения первых данных с датчика и продолжается вплоть до значения 9999,9 км. (миль). После достижения максимального значения, отсчет начинается с нуля.

Дистанция текущей поездки (DST).

Пробег велосипеда за текущую поездку. Отсчет начинается с момента сброса данных о поездке и продолжается вплоть до очередного сброса или до достижения значений 9999,9 км. (миль).

Максимальная скорость (MXS).

Максимальная скорость достигнутая за текущую поездку.

Время движения для текущей поездки (TM).

Время, которое велосипед находился в движении за текущую поездку.

Общее время движения (TTM).

Все время, которое велосипед двигался. Данный параметр является накопительным и учитывает все время движения с момента поступления первых данных с датчика и вплоть до снятия батареи или достижения значения 99:59:59, после чего отсчет начинается с нуля.

Все время текущей поездки (RAT).

Данный таймер отсчитывает время с момента сброса данных о поездке и поступления первых данных с датчика до следующего сброса или достижения максимального значения в 9999 часов.

Секундомер (SW).

Для переключения в режим секундомера нужно в режиме отображения параметров DST или ODO нажать кнопку SET. Запуск и остановка секундомера осуществляется кнопкой UP, а сброс в ноль - нажатием кнопки SET.

Температура (TH).

Отображает температуру воздуха в диапазоне от -20 до +70°C или от -4 до +158°F.

РАЗМЕР КОЛЕСА	ОКРУЖНОСТЬ (ММ)
16" x 1.5"	1206
16" x 1.95"	1253
16" x 2.0"	1257
20" x 1.25"	1450
20" x 1.35"	1460
20" x 1.50"	1490
20" x 1.75"	1515
20" x 1.95"	1565
20" x 1-1/8"	1545
20" x 1-3/8"	1615
20" x 1-1/4"	1618
22" x 1-3/8"	1770
22" x 1-1/2"	1785
24" x 1 (520)"	1753
24" x 3/4" Tubular	1785
24" x 1-1/8"	1795
24" x 1.75"	1890
24" x 1-1/4"	1905
24" x 1.9"/1.95"	1916
24" x 2.00"	1925
24" x 2.125"	1965
26" x 1.0"	1913
26" x 1.25"	1953
26" x 1.5"	1985
26" x 1.75"	2035
26" x 1.9"/1.95"	2055
26" x 2.0"	2074
26" x 2.1"	2095
26" x 2.25"	2115
26" x 2.3"	2135
27" x 1-1/8"	2155
27" x 1-1/4"	2161
29" x 2.1"	2288
29" x 2.2"	2298
29" x 2.3"	2326
650c x 20mm	1945
650c x 23mm	1990
700c Tubular	2130
700c x 20mm	2074
700c x 23mm	2105
700c x 25mm	2124
700c x 28mm	2136
700c x 30mm	2145
700c x 32mm	2155
700c x 35mm	2168
700c x 38mm	2180

Перевод и адаптация: Техноманьяческая мастерская | LYNXWORKSHOP.RU |

Установка единиц измерения температуры (C/F)

В основном окне зажмите кнопку SET на 3 сек. чтобы перейти в режим установок. В режиме установки TH (мигает значок С или F), переключите кнопкой UP на нужное значение и затем нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбор и перейти к следующему пункту.

Установка времени и режима 12 или 24 ч.

Нажмите кнопку UP, чтобы изменить режим отображения времени (12/24), а затем нажмите SET, для перехода к установке текущего времени.

Установите текущее значение часов, минут и секунд, нажимая кнопку UP (устанавливаемое значение становится на экране мигает), подтверждая установку каждого значения нажатием кнопки SET.

Установка размера колеса и единиц измерения расстояния и скорости (Km/Mile и CR./CM.)

В этом режиме вам необходимо установить окружность колеса из прилагаемой таблицы размеров. Установка значений (мигающая цифра) осуществляется кнопкой UP, а переход к следующему пункту - кнопкой SET.

После установки окружности колеса вам будет предложено установить единицы измерения скорости и расстояний (километры или мили). Выберите нужное значение кнопкой UP и подтвердите установку кнопкой SET.

Установка значений одометра и общего времени движения.

В этом режиме вам необходимо установить одометр. Установка значений (мигающая цифра) осуществляется кнопкой UP, а переход к следующему пункту - кнопкой SET.

Установите значения для параметра ODO кнопкой UP, переключая устанавливаемые ячейки (мигают) кнопкой SET. Затем аналогичным образом установите значения для параметра TTM.

!!! В оригинальной инструкции указано, что параметр RAT также возможно задать в меню установок, но в моем экземпляре такой функции нет и она не является кумулятивной. Если в вашем компьютере такая возможность предусмотрена, то процесс установки ее скорее всего не отличается от предыдущих!!!

Установка значений для параметров TM UP(DOWN) и TRIP UP(DOWN).

!!! К сожалению мне так и не удалось разобраться с этими функциями, а потому я привожу максимально достоверный перевод из оригинальной инструкции!!!

Для установки значений TM UP (DOWN), в режиме отображения значений TMUP & TRIPUP, удерживайте кнопку SET около 3 секунд. Установив кнопкой UP нужное значение, переключитесь к следующей цифре кнопкой SET.

Аналогичным образом выставьте значения для TRIP UP.

По умолчанию значение TRIP UP равно 000,0 и может принимать значения от 0 до 999,9 км./мили, а параметр TM UP установлен в 00:00:00 (с диапазоном 0-99:59:59 часов).

Для установки значений TM DOWN и TRIP DOWN, в режиме отображения TM и TRIP нажмите однократно кнопку SET (надпись UP сменится на DOWN), а затем закройте на 3 сек. кнопку SET. Значения параметров выставляйте аналогично установке из предыдущего пункта.

!!! В оригинальной инструкции процесс установки TM DOWN и TRIP DOWNписан иначе, так как я описываю как он осуществляется у меня. Возможно, что на других версиях, оно настраивается по другому алгоритму!!!

Сброс значений для текущей поездки.

Для сброса текущей поездки необходимо в любом из режимов отображения зажать кнопку UP на 3 секунды. В результате все параметры кроме ODO и TTM будут обнулены, а таймер RAT остановлен.

Режим энергосбережения.

Если на компьютере более 300 секунд не поступает никаких данных, он переходит в режим энергосбережения. В этом режиме на экране отображаются только часы или значения секундомера (если активен режим SW).

Предупреждение о превышении скорости.

При скорости движения более 20 км/ч индикатор SPD начинает мигать.

Напоминание о необходимости смазки тормозных колодок.

Каждые 300 км. на экране компьютера загорается индикатор в виде гаечного ключа, напоминающий о необходимости проведения сервисного обслуживания.

Для сброса предупреждения нажмите кнопку SET и дотроньтесь до кнопки MODE.

Напоминание о необходимости смазки.

Каждые 300 км. на экране загорается индикатор в виде масленицы, предупреждающий о необходимости смазки.

Для сброса предупреждения нажмите кнопку SET и прикоснитесь к кнопке MODE.

Режим заморозки значений.

Чтобы приостановить отсчет параметров DST, TTM (хотя скорее всего это и SPD), нажмите в любом режиме кроме SW клавишу UP. Данные на экране начнут мигать.

Повторное нажатие кнопки UP отключает этот режим.

Индикация разряда батареи.

Когда батарея компьютера разряжена, на экране загорается значок батареи. Запишите данные TTM и ODO и замените батарею, чтобы не потерять эти данные.

Режим умной и постоянной подсветки экрана.

Режим умной подсветки включается автоматически при осуществлении любых манипуляций с компьютером в условиях недостаточной освещенности.

Чтобы включить/отключить режим постоянной подсветки нажмите и удерживайте кнопку MODE (на компьютере или выносной) в течение 5 секунд.

Выносная кнопка MODE.

Для управления компьютером можно использовать выносную кнопку MODE, которая устанавливается на руль. С помощью нее вы можете просматривать параметры поездки не отрывая рук от руля.